
STAR Wide Angle Hall (y2013−1x) y−cut = 0
X (cm)
1500
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
−1500
−1000
−500
0
500
1000
1500
2000
Z (cm)